




Ligação Cabo MCU => Painel VDO



Pontos para soldar o cabo MCU:

- 1 => Fio Verde
- 2 => Fio Preto
- 3 => Fio Vermelho
- 4 => Fio Cinza